

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„CRIȘANA” AL JUDEȚULUI BIHOR**



Nr. 222

Oradea, 06.08.2025

BULETIN INFORMATIV

**Două persoane intoxicate cu fum în urma unui incendiu produs la un
apartament din Oradea**

Pompierii orădeni au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiu și pentru acordarea îngrijirilor necesare proprietarilor locuinței, care, încercând să stingă incendiul înaintea sosirii echipajelor, s-au intoxicat cu fum.

Incendiul, sesizat în după-amiaza zilei de marți, 05 august a.c., a izbucnit în bucătăria unui apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Alexandru Andrișoiu din Oradea, iar pentru gestionarea acestuia au fost mobilizate cu operativitate, echipajele Detașamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de stingere și echipajul de pompieri paramedici al Detașamentului 2 de Pompieri Oradea, cu ambulanța SMURD a subunității.

Ajuns la fața locului, echipajul de pompieri paramedici a acordat primul ajutor calificat proprietarilor apartamentului, care s-au intoxicat cu fum, cele două victime fiind transportate ulterior la spital.

Incendiul a fost lichidat în aproximativ 10 minute, fiind salvate astfel, celelalte încăperi ale locuinței și apartamentele învecinate.

Cercetările efectuate au indicat faptul că evenimentul a fost, cel mai probabil, provocat de un acumulator pentru motocicletă electrică, defect.

Măsuri de prevenire a incendiilor generate de acumulatori pentru vehicule electrice

În scopul preîntâmpinării incendiilor generate de acumulatori electrice, vă recomandăm să respectați următoarele măsuri:

Utilizați doar încărcătoare compatibile

- Folosiți doar încărcătoare furnizate sau recomandate de producător.
- Verificați dacă tensiunea și curentul încărcătorului corespund specificațiilor bateriei.
- Încărcătoarele incompatibile pot deteriora sistemul de management al bateriei (BMS) și pot genera riscuri electrice.

Evitați supraîncărcarea

- Supraîncărcarea duce la supraîncălzirea bateriei și la declanșarea unui incendiu.
- Încărcătorul trebuie să oprească automat curentul după atingerea capacității maxime.

Nu descărcați complet acumulatorul

- Descărcarea profundă (sub pragul critic stabilit de producător) poate afecta durabilitatea bateriei și poate produce defecțiuni generatoare de incendii

Încărcați în spații sigure

- Încărcați în spații uscate, bine ventilate și ferite de surse de căldură directă.

Monitorizați temperatura în timpul încărcării

- Dacă bateria se încinge anormal în timpul încărcării, opriți procesul imediat.
- Verificați periodic dacă bateria degajă mirosuri neobișnuite sau se deformează.

Verificați periodic acumulatorul și încărcătorul

- Urmăriți semne de deteriorare: cabluri fisurate, urme de oxidare etc.
- Nu încercați reparații improvizate — apelați la service autorizat.

Respectați cu strictețe indicațiile producătorului

- Consultați manualul vehiculului electric pentru instrucțiuni precise privind încărcarea, întreținerea și depozitarea acumulatorului.

De asemenea, vă sfătuim să nu deschideți, tăiați, înțepați sau loviți bateriile, indiferent dacă sunt încărcate sau nu, întrucât chiar și o baterie aparent „moartă” poate păstra energie suficientă pentru a declanșa un incendiu. În interiorul unei baterii sunt substanțe chimice foarte reactive, inclusiv electroliți inflamabili.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Locotenent-colonel CAMELIA ROȘCA
Tel: 0751180053